



Società con Socio unico
Sede Legale: P.tta Benedetto Cairoli - 90123 Palermo
Cod. Fisc. e Partita IVA: 06232420825
Fax 091/6165818

Determina dell'Amministratore Unico N.

074 del 06/03/2019

OGGETTO: Lavori di riparazione del trituratore cingolato Doppstadt DW 3080 utilizzato nella Discarica di Bellolampo.

Determina proposta dal Dirigente Area Impianti, Dott. Pasquale Fradella

Sigle dell'Ufficio proponente

Visto di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Staff di Direzione Generale e Coordinamento Finanza e Bilancio	NON COMPORTA SPESA	SPESA PREVISTA IN BUDGET <i>nel capitolo "Lavori su impianti e strutture TRS"</i>
	SPESA NON PREVISTA IN BUDGET	PROVVEDIMENTO INDISPENSABILE <i>Il Capo Settore (A. Musumeci)</i>

Visto di legittimità del Dirigente dell'Area Affari Legali e Generali	PARERE FAVOREVOLE 	PARERE CONTRARIO
---	-----------------------	------------------

Aree aziendali interessate:

- Risorse Umane
- Affari Legali e Generali, Contratti e Gare
- Logistica
- Manutenzione Strade
- Igiene Ambientale - I.A. Sud
- Igiene Ambientale - I.A. Nord
- Igiene Ambientale - Igiene del Suolo e Pulizia Sedi
- Impianti
- Staff di Direzione Generale e Coordinamento - Finanza e Bilancio

Il Dirigente del Dipartimento Impianti proponente, per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa proposta di Determina, rende la seguente relazione:

Premesso che

La RAP S.p.A. sta eseguendo, presso la piattaforma impiantistica di bellolampo, una campagna di attività, ex dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. finalizzata alla tritovagliatura di rifiuti, a mezzo dell'impianto mobile autorizzato con D.D.G. n. 856 dell'8/08/2018.

L'impianto mobile sopra citato è costituito da uno dei due trituratori di proprietà della RAP e da un vaglio Doppstadt SM 720 noleggiato.

Il giorno 19/04/18 la Ditta Cesaro Mac Import intervenuta per effettuare un intervento riparazione (comm. 273 del 22/03/2018 ORDINE 2018/MAR/035) ha segnalato che la macchina necessitava di un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dei cuscinetti del rotore (rullo di triturazione), per tali lavori ha inviato il preventivo di spesa. Considerato che l'intervento seppur necessario non risultava immediatamente indispensabile si è deciso di rinviare l'esecuzione dell'intervento.

Il giorno 15/12/2018 è stata aperta la commessa 2085, per la fornitura e sostituzione del nastro posteriore che era lacerato e per l'esecuzione del tagliando delle 500 ore, per tali lavori la Ditta ha inviato il preventivo n° 3.874 del 17/12/2018 per l'ammontare di € 15.272,81 oltre IVA e spese di viaggio e trasferta da quantificare a consuntivo.

Considerato che anche i lavori di sostituzione dei cuscinetti del rotore, sono ormai non procrastinabili si è richiesto alla Ditta di confermare il preventivo, la Ditta ha inviato il preventivo n° 1122 del 18/12/2018 per l'ammontare di € 23.216,41 oltre IVA e spese di viaggio e trasferta da quantificare a consuntivo.

Per l'effettuazione dei lavori è stata interpellata la Ditta Cesaro Mac Import S.r.l., in quanto concessionaria in esclusiva in Italia del marchio Doppstadt, per la vendita, l'assistenza e la fornitura dei ricambi, inoltre in occasione di lavori effettuati in precedenza, ha dimostrato di avere le necessarie competenze per effettuare l'intervento di riparazione.

Il costo complessivo dei due preventivi risulta di € 38.489,22 oltre IVA e spese di viaggio e trasferta da quantificare a consuntivo.

Considerato che le condizioni applicate (sconto del 5% sul costo dei ricambi e costo della manodopera €/h 45.00), sono quelle applicate anche in occasione di lavori effettuati in precedenza, si ritiene l'offerta congrua.

Accertato che ricorrono le condizioni per l'attuazione della procedura di cui all'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii..

Considerato che

La disponibilità della macchina in questione riveste necessità indifferibile e urgente per la continuità della gestione della discarica e che la proposta della Ditta Cesaro Mac Import S.r.l. è congrua;

L'importo della fornitura rientra nei limiti di cui l'art.36 comma 2) lettera a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii.

Visto lo statuto societario;

Tutto ciò premesso

Si propone di


Procedere ai sensi dell' art.36 comma 2) lettera a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii. all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sul trituratore DOPPSTADT DW 3080, telaio n° 046.

Stabilire immediatamente esecutiva la presente deliberazione e dare mandato al Dirigente Uff. Contratti Area Legale e all'Area Staff di Direzione Generale e Coordinamento Finanza e Bilancio di predisporre l'impegno di spesa; regolarizzare ed Effettuare il relativo ordine necessario per le riparazioni sopra descritte, anche considerato l'indifferibilità e l'urgenza, per complessive € 38.489,22 oltre IVA;

Dare mandato al Dirigente Area Impianti di procedere all'apertura del Codice Identificativo Gara, e assumere la funzione di RUP, mentre il DEC è nominato nel Dr. Vincenzo Bonanno.

Il Dirigente Area Impianti

Dott. Pasquale Fradella



L'Amministratore Unico


- Su proposta del Dirigente proponente, di cui alla relazione che precede;
- Visti i pareri per la regolarità tecnica, la legittimità e la regolarità contabile del presente atto;
- Ritenuta la propria competenza;
- Per i motivi esposti in narrativa;

Determina

Procedere ai sensi dell'art.36 comma 2) lettera a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii .all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sul trituratore **DOPPSTADT DW 3080, telaio n° 046.**

Stabilire immediatamente esecutiva la presente deliberazione e dare mandato al Dirigente Uff. Contratti Area Legale e all'Area Staff di Direzione Generale e Coordinamento Finanza e Bilancio di predisporre l'impegno di spesa; regolarizzare ed Effettuare il relativo ordine necessario per le riparazioni sopra descritte, anche considerato l'indifferibilità e l'urgenza, per complessive **€ 38.489,22 oltre IVA;**

Dare mandato al Dirigente Area Impianti di procedere all'apertura del Codice Identificativo Gara, e assumere la funzione di RUP, mentre il DEC è nominato nel Dr. Vincenzo Bonanno.


L'Amministratore Unico.
Dott. Giuseppe Norata